


透水係数が低く、汚染濃度が高いサイトでの浄化事例


資料提供: 三井住友建設株式会社

- 透水係数は 10^{-5} cm/s以下(ダブルパッカーを使用して施工)
- DNAPL(汚染溜まり)がありました

テトラクロロエチレン (PCE)



トリクロロエチレン (TCE)



シス-1,2-ジクロロエチレン (シス-1,2-DCE)

